


## 描述

- 小型卧式或立式测量台用于简便快捷的测量20mm以下的工件
- 测量轴移动由线性滚珠轴承导向
- 测量结果通过数显千分表（12.5mm，0.01mm或0.001mm分辨率）显示；或通过Sylvac传感器（P10/P10L）连接数显装置显示，传感器与显示装置校准匹配后，全程精度可达0.6um，重复性可达0.2um
- 这类测量台可配置多种工作台，和多种类型、不同形状的测砧
- 广泛的特殊应用可以参考我们的宣传彩页《Measuring benches PS15-16-17》



Ø 8 mm装卡孔径可灵活配置



**NEW:**  
测杆可兼容Sylvac  
和Cary 测砧

配置两个回缩式手柄  
(左右各一)



3轴可调工作台 (选配)






# 小型测量台

# PS15


## 图纸尺寸



PS15 BH



PS15 BV+



PS15 BV

C = 测量范围 (参见随后介绍)



## 技术参数

		808.1215	808.1216	808.1218
型号		PS15BH	PS15BV	PS15BV +
最大测量能力 C	mm	20	20	20
测量范围	mm	10	10	10
可调测力	N	0.3 - 1.0	0.3 - 1.0	0.3 - 1.0
重量	kg	1.8	1.8	1.8
测量方向		Horizontal	Vertical	Vertical
测砧装夹方式		Ø 1.5 mm	M2.5	Ø 1.5 mm
兼容Cary测量台		•	•	•

## 仪器配置

### PS15BH

- 测量台主机
- 操作手册
- 平面测砧直径 Ø 1.5 mm (908.2175)
- 内六角扳手 2 mm 及 2.5 mm

### PS15BV+

- 测量台主机
- 操作手册
- 平面测砧直径 Ø 1.5 mm (908.2175)
- 内六角扳手 2 mm 及 2.5 mm

### PS15BV

- 测量台主机
- 操作手册
- 平面测砧直径 Ø 5 mm, M 2.5 (905.2201)
- 内六角扳手 2 mm 及 2.5 mm

特制订单带有特殊测砧时，测量台不再包含标准测砧

## 工作台及附件


参见158-162页




# 小型测量台

# PS15


## 应用




XYZ 微调工作台. 可定制



使用PS15V+和25孔可旋转夹具测量小工件




特殊测砧




Ø3 mm 支撑台带有微调旋钮, 通过 S233Mini 千分表显示高度值



多功能测量站



齿轮测量测砧, 需定制



标准 XYZ 工作台及刀口测砧