



测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见 U-12 页

2 系列 — 特种指针式指示表

峰值保持型指针式指示表

- 在测杆降低处，特殊机构使指针和测杆停止运动并使指针指向最大值。

* 清除峰值保持：按下面尺寸图中所示的箭头方向螺母。




2046S-80

连续刻度



分度值0.01mm 2046S-80
测量范围10mm 峰值保持型

尺寸



特点

货号					—	—
带耳后盖	平型后盖					
2046S-80	2046SB-80	✓	✓	—	—	—

规格

货号		分度值	测量范围 (测量范围/每圈行程)	指示误差			重复精度	表盘 读数精度	测力	
带耳后盖	平型后盖			全量程	返回	1/10 圈行程				1 圈行程
2046S-80	2046SB-80	0.01mm	10mm (1mm)	15 μ m	—	5 μ m	10 μ m	—	$\pm 0-100$	5.0N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。